


Detaljer for lokaliteten
Kortlægning

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Lokalitetsnummer | 331-G01-121 |
| Kortlægningsnummer | 331-00223 |
| Kommune | Slagelse |
| Adresse | Mosevænget, Borgbjergvej 18 |
| Postnr | 4242 |
| By | Boeslunde |
| Status: | V2 kortlagt |
| Indsatsområde: | Ingen offentlig indsats |

Oplysninger om tidligere aktivitet på ejendommen

| Virksomhedskategori | Industri Type | Start år | Slut år |
|----------------------------------|----------------------------|----------|---------|
| Aktiviteter vedr. jord og affald | Renovation, snerydning mv. | 0000 | 1967 |


Oplysninger om tilhørende matrikler

| Matrikelnr | Ejerlav | Kortlagt d. | Status | Nuancering |
|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 8ay | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |
| 8df | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |
| 8do | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |
| 8dp | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |
| 8di | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |
| 7000f | Neble By, Boeslunde | 11-08-2000 | V2 kortlagt | - |

Oplysninger om fundne stoffer
Stoftype

Olieprodukter
 Bly
 PAH components
 Cadmium

Region Sjælland er ansvarlig for ovenstående oplysninger



5a

V2 kortlagt

V1 kortlagt

100 m

Ortofoto

Skærmmkort

[Vis i kort](#)
Dato: 23-04-2009