



Signatur:

- Matrikelskel
- ➔ Strømningsretning - primært grundvand
- Kolonihave, undersøgt 2021
- Referencegrund, undersøgt 2021
- Område, hvor der er udtaget blandingsjordprøver af 5 nedstik
- ⦿ Filtersat boring

Resultater for jordprøver, 2021 [µg/kg TS]:

- 120 Indhold af PFOS i dybden 0-0,1 m u.t.
- 120 Indhold af PFOS i dybden 0,1-0,3 m u.t.
- 120 Indhold af PFOS i dybden 0,3-0,5 m u.t.

Resultater for vandprøver, 2021 [µg/l]:

- 10 Indhold af PFOS

Bilag 1

**Slagelse Brand og Redning
 Slagelse Landevej 3
 4220 Korsør**

Situationsplan - Prøvetagning 2021

Rev.:
 Dato: Maj 2021
 Udarb.: JKD
 Kontrol: JKJ
 Sagsnr.: 10411449

NIRAS
 Ceres Allé 3
 8000 Aarhus C
 www.niras.dk